


CVP

接触式レーザー前立腺蒸散術

CVP とはどんな手術？


STEP 1
手術前



前立腺肥大症の確認

肥大した前立腺が尿道を圧迫
スムーズな排尿が困難

STEP 2
手術



肥大した前立腺組織をレーザーで照射

膀胱内視鏡とカテーテルを挿入
直接組織にレーザーを当て、組織を気化（蒸散）


* 他の手術に比べ内視鏡の太さが細く、体への負担が少ない

STEP 3
手術後



正常な大きさになったことを確認

尿道への圧迫がなくなり、スムーズな排尿が可能



CVP のメリット

術中の出血
&
体への負担

少

手術時間
&
入院期間


短

ぜんりつせんひだいしょう
前立腺肥大症
レーザー治療

最新の低侵襲治療

Contact laser Vaporization of the Prostate

このレーザー治療は保険適用の手術です。
排尿トラブルがあれば「泌尿器科」へ



おぎはら泌尿器と腎のクリニック